


A scenic view of a park. In the foreground, a pond with a fountain spraying water upwards. The middle ground shows a grassy area with a low stone wall and a tall flagpole. In the background, there are trees and a brick building. The sky is clear blue.

BEHEERVISIE WILHELMINAPARK ZOETERMEER

Peter Verkade
LANDSCHAPSARCHITECT

Project: Beheervisie Wilhelminapark
Status: Inventarisatie/Analyse


Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
Datum: 18 maart 2020





HISTORISCHE BEELDEN




HUIDIGE SITUATIE MET PROJECTGREN




HUDIGE SITUATIE SPIEGELEN AAN HET ONTWERP




OORSPRONKELIJK BEPLANTINGSPLAN




BOMENSTRUCTUUR ONTWERP




VERSCHILLEN: BOOMSTRUCTUUR ONTWERP



GROENSTRUCTUUR ONTWERP



VERSCHILLEN: GROENSTRUCTUUR ONTWERP



HUIDIGE BOMEN UIT 1950



HUIDIGE BOMEN INGEBOET CONFORM SITUATIE 1950



HUIDIGE BOMEN NIET CONFORM ONTWERP



BOMEN VERDWENEN (betreft de bomen aan de Julianalaan nog niet volledig)




OVERZICHT HUIDIGE SITUATIE



OVERZICHT KWALITEITBEOORDELING/TOEKOMSTVERWACHTING



VERSCHILLEN: PADENSTRUCTUUR




De directe doorloop naar de Dorpsstraat wordt belemmerd door een keerwand met hellingbaan

Er is geen aansluiting aan de Delftsewallen

De aansluiting is verplaatst naar de westzijde van de Beatrixstraat

Een enkele aansluiting aan de Julianastraat

VERSCHILLEN: ZITPLEKKEN



BOMEN PARK



AANDACHTSPUNTEN

- Enkele structuren zijn weggefallen
- Er zijn bomen niet conform ontwerp aangeplant
-

DOELSTELLINGEN

- Herstellen van boomstructuren
- Beoordelen of aangeplante bomen behouden kunnen worden
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

BOMEN JULIANALAAN (MONUMENTALE STATUS)



AANDACHTSPUNTEN

- Forse wortelopdruk
- Ondanks de nog goede uitstraling van de bomen zijn er de afgelopen jaren spontaan bomen uitgevallen
- De toekomstverwachting van de bomen op lange termijn is zorgelijk
-

DOELSTELLINGEN

- Bomen met monumentale status worden niet preventief verwijderd (beleid gemeente)
- Uitgevallen bomen worden aan woningzijde niet ingeboet
- Maatregelen treffen om overlast te beperken
- Opzetten van een nieuwe boomstructuur aan parkzijde
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

HEESTERVAK OOSTZIJDE



AANDACHTSPUNTEN

- Kaal en open plantvak
- Restanten oorspronkelijke beplanting
- Planvreemde beplanting toegevoegd
- Overmatige kruidengroei
-

DOELSTELLINGEN

- Herstellen eenduidig heestervak en creëren van een wand, waarbij enige afstand van het pad dient te worden gehouden ten behoeve van sociale veiligheid
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

HEESTERVAK WESTZIJDE



AANDACHTSPUNTEN

- Kaal en open plantvak
- Restanten oorspronkelijke beplanting
- Planvreemde beplanting toegevoegd
- Overmatige kruidengroei
- Het groene kader wordt gevormd door achterliggende privétuinen
-

DOELSTELLINGEN

- Herstellen eenduidig heestervak en creëren van een wand, waarbij enige afstand van het pad dient te worden gehouden ten behoeve van sociale veiligheid
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

KADE



AANDACHTSPUNTEN

- Bepanting op de kade is verdwenen
- Enkele beplantingsrestanten nog aanwezig
- Achtergelegen boezem wordt op momenten in het jaar niet ervaren

DOELSTELLINGEN

- Vrijhouden van beplanting op de kade
- Jaarrond de zichtbaarheid op het water vergroten
- Handhaven boombeplanting op de kade, uitvallende bomen niet vervangen

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

OPGAANDE HEESTERVAKKEN



AANDACHTSPUNTEN

- Eenduidige heestervakken zijn door de tijd omgevormd in 'bosplantsoen' vakken met diverse soorten
- Hoge heesters i.r.t. sociale veiligheid
- Kale plekken in de plantvakken
- Verdwenen beplantingen in bochten
- Overmatige kruidengroei
-

DOELSTELLINGEN

- Herstellen eenduidige heestervakken
- Kruidenvrije heestervakken
- Beoordelen massa heestervak i.r.t. sociale veiligheid
- Voorkomen ontstaan olifantenpaadjes en het afsnijden van de hoeken

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

LAAGBLIJVENDE HEESTERVAKKEN BIJ ENTREES



AANDACHTSPUNTEN

- Kleurrijke bloeiende heesters hebben plaatsgemaakt voor wintergroene heesters
- Kale plekken in de plantvakken
-

DOELSTELLINGEN

- Visueel aantrekkelijke entrees maken middels kleurrijke bloeiende heesters
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

HEESTERVAK JULIANALAAN



AANDACHTSPUNTEN

- Het opgaande heestervak heeft plaatsgemaakt voor een laagblijvende wintergroene bloeiende heesters. Het decor is komen te vervallen en de ruimtes lopen weg
- Smalle grasstrook tussen plantvak en pad
-

DOELSTELLINGEN

- Optimaliseren beslotenheid, behoud mogelijkheid tribune
- Plantvak tot aan het pad vormen
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

MONUMENT



AANDACHTSPUNTEN

- Toegevoegde betonnen pallisaden doen afbreuk aan het monument
- Oorspronkelijk stonden twee vlaggenmasten aan weerszijden van het monument
- Oorspronkelijke positie van de fontein is verplaatst
-

DOELSTELLINGEN

- Monument vrijmaken van toevoegingen
- Originele compositie herstellen
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

MONUMENT: GROEN KADER



AANDACHTSPUNTEN

- Vaste planten en de laagblijvende heesters vormen een minimale achterwand achter het monument.
- Planvreemde wintergroene vormbomen sluiten niet aan op het oorspronkelijke ontwerp
-

DOELSTELLINGEN

- Herstellen van het ruimtelijke beeld conform ontwerp
- Behoud van de wintergroene vormbomen (reeds gemaakte afspraken met omwonenden)
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

MONUMENT: TERREININRICHTING



AANDACHTSPUNTEN

- Overmatige kruidengroei in de verharding
- Forse elektriciteitskast staat in de invloedssfeer van het monument
- Overbodige plantsoenhekjes en afzetpaaltjes
-

DOELSTELLINGEN

- Opschonen van meubilair en voorzieningen
- Kruidenvrije verharding
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

OEVERS



AANDACHTSPUNTEN

- Rietgroei langs de oevers belemmert zicht op het park
- Een willekeur aan oeverbeheer gaat ten koste van een eenduidig landschapsbeeld
- Grondwerk achter de beschoeiing is op sommige plekken verzakt
-

DOELSTELLINGEN

- Eenduidig oeverbeheer en het gazon vrij houden van oeverbegroeiing
- Herstellen grondwerk
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

VERHARDINGEN



AANDACHTSPUNTEN

- De directe doorloop naar de Dorpsstraat is niet meer mogelijk door een keerwand met hellingbaan
- Scheurvorming en wortelopdruk in het asfalt
- Reparaties aan het asfalt vormt een lappendeken aan verharding en beperkt de toegankelijkheid
- Bladval in het najaar en het blijven liggen van het blad zorgt voor minder toegankelijkheid
-

DOELSTELLINGEN

- Herstellen directe loopverbinding van en naar de Dorpsstraat -
- Herstellen asfaltpaden -
- Toegankelijk en veilig houden van de paden -
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

HEKWERKEN



AANDACHTSPUNTEN

- Een breed palet aan verschijningsvormen van bruggen en hekwerken levert een rommelig beeld op

DOELSTELLINGEN

- Een eenduidig beeldmerk bepalen voor het park
- Esthetische afstemming tussen de verschillende onderdelen

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

BRUG JULIANALAAN



AANDACHTSPUNTEN

- De uitstraling van de brug is in de loop der jaren aangepast
- De bouwkundige staat van de brug dient gecontroleerd te worden
-

DOELSTELLINGEN

- Herstellen historische karakter brug
-

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

VERLICHTING



AANDACHTSPUNTEN

- De helderblauwe lichtmasten sluiten niet aan op het historische karakter van het park
- De Julianalaan doet mee in de historische context, het meubilair is hier niet op afgestemd
-

DOELSTELLINGEN

- Een eenduidig beeldmerk bepalen voor het park en haar omgeving
- Esthetische afstemming tussen de verschillende onderdelen
- Parken worden in het gemeentelijk beleid niet meer verlicht, de doorgaande fietsroute van Julianalaan naar Dorpstraat uitgezonderd

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

MEUBILAIR



AANDACHTSPUNTEN

- Een aantal zitplekken zijn in nissen langs de paden opgesteld
- Scheurvorming en wortelopdruk in het asfalt
- Meubilair past niet in het beeld van een historisch park
- Meubilair is onderhevig aan vandalisme
- In het oorspronkelijk beplantingsplan was een laagblijvend bloeiend heestervak achter de bankjes bedacht. Dit principe is grotendeels verdwenen.

DOELSTELLINGEN

- Opstelling zitplekken aanpassen conform het ontwerp
- Bepalen van het beeldmerk voor het park
- Terugbrengen van bloeiende heestervakken achter bankjes

OPLOSSINGSRICHTINGEN

-
-
-

